

A CPFL Paulista informa que um problema técnico causou o desarme de uma subestação, por alguns minutos, na tarde desta quinta-feira, 27, em São Carlos. Algumas regiões da cidade tiveram interrupções momentâneas no fornecimento de energia. As equipes da distribuidora estão na subestação realizando manobras para o restabelecimento total dos clientes.

(27/01/2022)