



O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), autarquia da Prefeitura de São Carlos, está efetuando a manutenção na bomba da Estação de Captação de Água do Ribeirão do Feijão. A válvula de retenção da adutora apresentou vazamentos na tarde deste domingo (26).

Para a execução dos serviços foi necessária a interrupção daquela captação, que é responsável pelo abastecimento de água de 25% da cidade. Durante os serviços, portanto, estarão sem abastecimento as regiões do Centro, Vila Nery, Vila São José, Nova Estância, Cidade Jardim, Vila Alpes, Distrito Industrial, Vila Prado, Cruzeiro do Sul, Boa Vista e suas adjacências.

A previsão dos técnicos da autarquia é que o abastecimento se normalize na manhã desta terça-feira (28). Para mais esclarecimentos, os moradores poderão entrar em contato com o Setor de Atendimento ao Público da autarquia, através do telefone 0800 111 064.

(27/12/2010)