



O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) começou a resolver um problema antigo na região central de São Carlos: os buracos e o mau cheiro provocados pelo acúmulo de água da chuva e esgoto. A autarquia está fabricando e colocando tampas de concreto para ajustar em volta das de ferro sobre os poços de visita de água e esgoto. O serviço, nessa primeira etapa, é no centro por causa do maior movimento de veículos, mas a proposta é estender o trabalho para outras regiões da cidade.

“O SAAE está abrindo uma licitação para também poder altear as tampas de visita de outros locais para regularizar a situação de buracos. Além do perímetro do Mercado, já chegamos na rua Visconde de Inhaúma onde o problema era bastante intenso”, disse o Engenheiro Mariel Olmo, presidente do órgão.

A autarquia já faz um levantamento sobre a quantidade de poços de visita que precisam desse reforço. A ideia é que esse trabalho seja feito antes de uma nova intervenção de recape por parte da Prefeitura, com investimento de R\$ 15 milhões. “É importante que primeiro seja feito esse reparo, para que o recape não precise ser aberto ou recortado para a colocação

dessas tampas concretadas. Uma reivindicação de comerciantes do centro e população em geral que, agora, queremos atender com planejamento, cronograma e eficiência”, salientou Mariel.

(17/03/2023)

{gallery}marco_2023/tampas{/gallery}