



A Prefeitura de São Carlos fechou um enorme buraco provocado por erosão no Jardim das Torres, na rua Gisto Rossi, que incomodava há anos. Com esse serviço a Prefeitura atendeu solicitações de moradores e vereadores. A abertura dessa erosão causou vários danos, como o rompimento da rede de esgoto e a galeria de águas pluviais.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Nivaldo Sigoli, esse trabalho foi executado em um período de dois meses, foram utilizados seis mil metros cúbicos de materiais para conter a erosão.

“Refizemos aproximadamente 30 metros de galerias de águas pluviais com tubos de 80 centímetros de diâmetro. Agora com esse trabalho pronto, o SAAE poderá recompor sua rede, acabando com o vazamento desse local que durou anos”, explica o secretário.

(23/10/09)